


Introduction to Heat Transfer (مقدمه ای بر انتقال گرما) (جلد اول)

by: Frank P. Incropera

David P. Dewitt

انتقال گرما چیست؟ انرژی در جریان بدلیل وجود اختلاف دما در علم ترمودینامیک آموختیم که انرژی می تواند در اثر اندرکنش های یک سیستم با محیطش انتقال یابد. این اندرکنش ها کار و گرما نام دارد.

عوامل انتقال انرژی
کار
گرما



شیوه های انتقال گرما

۱- رسانایی (هدایت) conduction

۲- جابه جایی (همرفت) convection

۳- تابش گرمایی (تسبیخ) Thermal Radiation

رسانایی (هدایت)

مکانیزم هدایت گرمایی در مواد و اجسام جامد ناخالص از انتقال انرژی از هوکول ها و اتم ها و ذرات پراکنده تر است که انرژی کمتری است.

برای محاسبه مقدار انتقال انرژی بر واحد زمان (نرخ انتقال انرژی) بواسطه رسانایی گرمایی


از معادله ای به نام قانون فوییه استفاده می کنیم:

$$q_x = -KA \frac{dT}{dx} \text{ (W)}$$

q_x : نرخ انتقال گرما در جهت x

k : ضریب رسانایی گرمایی ($\frac{W}{m \cdot K}$)

A : سطح عمود بر جهت انتقال حرارت (m^2)




$$q^* = -k \frac{dT}{dx} \quad (\frac{W}{m^2}) \text{ شتابی } q^* \quad \text{Heat Flux}$$

شتابی عبارت است از نرخ انتقال شتاب بر واحد سطح عمود بر جهت انتقال

مثال: دیوار یک کوره صنعتی با ضخامت 0.15 m از اجزای با ضریب رسانایی $1.7 \frac{W}{m \cdot K}$

ساخته شده است. اندازه گیری هائیک می دهد که دمای سطح درونی و بیرونی کوره به ترتیب

1400 K و 1150 K است. نرخ انتقال شتاب از دیوار با طول 3 m و ارتفاع 0.5 m چقدر است؟




$$q = -k A \frac{dT}{dx} = -k A \frac{\Delta T}{L} = -1.7 \times 3 \times 0.5 \times \frac{1150 - 1400}{0.15} = 4250 \text{ W}$$

— جانبی


انتقال شتابی جانبی از دو مکانیزم تشکیل شده است یعنی علاوه بر انتقال انرژی توسط حرکت تصادفی

مولکولی، حرکت توده سیال نیز در انتقال انرژی سهم دارد.



نرخ انتقال حرما بواسطه جابه جايي را مي توان بوسيله قانون سراسر نيوتن محاسب نمود:


$$q = h A (T_s - T_\infty) \quad \left(\frac{W}{m^2} \right) \quad \text{ضريب انتقال حرماي جابه جايي}$$



$h \left(\frac{W}{m^2 \cdot K} \right)$	جابه جايي آزاد
2-25	گازها
50-1000	مایعات
	جابه جايي اجباري
25-250	گازها
50-20000	مایعات
2500-100000	خوبس و مسيقي

تابش (تسخیر)

تابش حرمايي بوسيله امواج الکترومغناطيسي نوعي انرژی است که از ماده اي با دماي معين صادر مي شود. انتقال حرما از طريق رسانايي يا جابه جايي نياز به محیط مادي دارد اما تابش نياز به محیطي جهت



و در خلا هم امکان پذير است. قانون انتقال - بولتزمن


$$E = \epsilon \sigma T_s^4 \quad \sigma = 5.67 \times 10^{-8} \frac{W}{m^2 \cdot K^4}$$

$$G_{abs} = \alpha G \quad \text{تابش ورودی جذب شده}$$

ϵ : ضريب صدور
 α : ضريب جذب

$$q'' = E - \alpha G = \epsilon \sigma (T_s^4 - T_{sur}^4)$$

مثال: یک لوله حادی جریان بخار داغ از اتاقی با دمای هوای دریاچه‌ای 25°C و قطر بیرونی لوله 70 mm و دمای سطح و ضریب صدور آن به ترتیب 200°C و 0.8 است. اگر ضریب انتقال گرمای جابه‌جایی از سطح به هوا $15 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$ باشد، نرخ گرمای هدرفته از واحد طول لوله را حساب کنید.



گرمای هدرفته از لوله ناشی از جابه‌جایی به هوای اتاق و تبادل تابش با دیوارهاست.

$$q = hA(T_s - T_\infty) + \epsilon \sigma A(T_s^4 - T_{sur}^4)$$

$$= h(\pi DL)(T_s - T_\infty) + \epsilon \sigma (\pi DL)(T_s^4 - T_{sur}^4)$$


$$\frac{q}{L} = h\pi D(T_s - T_\infty) + \epsilon \sigma \pi D(T_s^4 - T_{sur}^4)$$

$$= 15 \times \pi \times 0.07 (200 - 25) + 0.8 \times 5.67 \times 10^{-8} \times \pi \times 0.07 (473^4 - 298^4)$$

$$= 577 + 421 = 998 \frac{\text{W}}{\text{m}}$$

تقای انرژی برای حجم کنترل


حجم کنترل: ناحیه‌ای از فضا محدود به یک سطح کنترل که ماده و انرژی می‌تواند از آن بگذرد.



قانون اول ترمودینامیک (مابون تقای انرژی):

منبع ورود انرژی، گرایی و مکانیکی به حجم کنترل به اضافه نرخ تولید انرژی گرمایی در آن منهای نرخ خروج انرژی گرمایی و مکانیکی از حجم کنترل باید با نرخ تغییرات مقدار انرژی ذخیره شده در حجم کنترل برابر باشد.

$$\dot{E}_{in} + \dot{E}_g - \dot{E}_{out} = \frac{dE}{dt}$$



- در هر لحظه
 - انرژی داخلی
 - انرژی جنبشی X
 - انرژی پتانسیل X
 - انرژی دگرگونی شده
 - انرژی گرمایی X
 - انرژی مکانیکی X
 - انرژی تولید شده
 - فراوانی‌های تراستروتراباره
 - قوای مقاومت الکتریکی
 - انرژی ورودی و خروجی
 - در سیستم بسته - ترا
 - در سیستم باز - ترا
 - کار سیستم (حاجه‌های رزستیم، عرض متناهی) - سیستم بسته
 - انرژی‌های الکتریکی

انرژی جریان ماده (کار جریان) کار انجام شده توسط انرژی‌های فشاری سال


انرژی جریان ماده

- انرژی داخلی
- جنبشی
- پتانسیل

فرض شرایط پایدار $(\frac{dE}{dt} = 0)$ ماده تولید انرژی $E_g = 0$

$$\dot{m} \left(u + Pv + \frac{v^2}{2} + gz \right)_i - \dot{m} \left(u + Pv + \frac{v^2}{2} + gz \right)_o + \dot{q} - \dot{w} = 0$$

$$i = u + Pv \leftarrow \text{انرژی آنتالپی}$$




بهای انرژی سطحی

غالباً مواردی پیش می آید که لازم است بهای انرژی را در سطح یک ماده بررسی کنیم. در این حالت عبارت‌های تولید و ذخیره انرژی از معادله بهای انرژی حذف می‌شود. در نتیجه خواهیم داشت:

$$\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out} = 0$$

سیال متحرک



فصل: گازهای داغ حاصل از احتراق در یک کوره توسط دیواری آجری به ضخامت 0.15 m از هوا و محیط با دمای 25°C جدا شده است. آجر دارای ضریب رسانایی 1.2 $\frac{W}{m.K}$ و ضریب صدور سطح 0.8 است. دمای سطح بیرونی دیوار در شرایط پایدار 100°C است و

ضریب انتقال گرمایی بین هوا و سطح دیوار برابر 20 $\frac{W}{m^2.K}$ است. دمای سطح درونی دیوار را محاسبه کنید

$$\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out} = 0$$

$$q''_{cond} - q''_{conv} - q''_{rad} = 0 \rightarrow q''_{cond} = q''_{conv} + q''_{rad}$$

$$-K \frac{\Delta T}{L} = h(T_2 - T_\infty) + \epsilon \sigma (T_2^4 - T_{sur}^4)$$

$$-1.2 \times \frac{373 - T_1}{0.15} = 20(373 - 298) + 0.8 \times 5.67 \times 10^{-8} (373^4 - 298^4)$$

$$T_1 = 625 K = 352^\circ C$$

فصل دوم: مقدماتی بر رسانایی گرما

①

در فصل قبل معادله نرخ رسانایی بر اساس قانون فوریه معرفی کردید:

$$q_x = -KA \frac{dT}{dx} \quad \text{نرخ رسانایی در جهت } x$$


$$q_x'' = \frac{q_x}{A} = -k \frac{dT}{dx}$$

←
معمولاً

از آنجا که شار گرما (q) یک کمیت برداری است معادله نرخ رسانایی نیز باین صورت کلی تر نوشت:

$$q'' = -k \nabla T = -k \left(i \frac{\partial T}{\partial x} + j \frac{\partial T}{\partial y} + k \frac{\partial T}{\partial z} \right)$$

بردار شار گرما بر سطح همواره عمود است.



در قانون فوریه k ضریب رسانایی گرمایی است که با توجه به اختلاف در فاصله بین مولکولی می توان گفت:

$$k_{solid} > k_{liquid} > k_{gas}$$

ضریب نفوذ گرمایی، معیاری است از توانایی یک ماده در رسانایی انرژی گرمایی در مقایسه با

توانایی آن در ذخیره انرژی گرمایی


$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p} \quad \left[\frac{m^2}{s} \right]$$

معادله ترمودینامیک و توزیع دما

هدف اصلی از مطالعه رانایی ترمایی تعیین توزیع دما در یک ماده است.

منظور از توزیع دما تغییرات دما بر حسب مکان و یا زمان می باشد. اینکار با استفاده از معادله موازنه

انرژی صورت می گیرد



حجم کنترل دنیفرایی $dx dy dz$
در مختصات کارتزین

برای این منظور ابتدا یک المان دنیفرایی در نظر گرفته و نرخ ترمادردی و خروجی را در مختصات کارتزین تعیین می کنیم.

نرخ ترمای ورودی : q_x, q_y, q_z

نرخ ترمای خروجی : $q_{x+dx}, q_{y+dy}, q_{z+dz}$

که با استفاده از سطح سیلندری می توان نرخ ترمای خروجی در هر جهت را بصورت زیر تعیین نمود:

$$q_{x+dx} = q_x + \frac{\partial q_x}{\partial x} dx$$

$$q_{y+dy} = q_y + \frac{\partial q_y}{\partial y} dy$$

$$q_{z+dz} = q_z + \frac{\partial q_z}{\partial z} dz$$

عبارت تولید انرژی و انبساط انرژی را نیز می توان بصورت زیر نوشت:

$\dot{E}_g = \dot{q} dx dy dz$: نرخ تولید انرژی بر واحد حجم ماده

$$\dot{E} = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} dx dy dz$$

نرخ زمانی تغییر انرژی محمول ماده بر واحد حجم

معادلات فوق را در معادله تجمعی انرژی جاگذاری می‌نماییم:

$$\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out} + \dot{E}_g = \dot{E}$$

$$q_x + q_y + q_z - q_{x+dx} - q_{y+dy} - q_{z+dz} + \dot{q} dx dy dz = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} dx dy dz$$

$$- \frac{\partial q_x}{\partial x} dx - \frac{\partial q_y}{\partial y} dy - \frac{\partial q_z}{\partial z} dz + \dot{q} dx dy dz = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} dx dy dz$$

برخ رسانایی گرمایی را می‌توان از قانون فوری نوشت:

$$q_x = -k dy dz \frac{\partial T}{\partial x}$$

$$q_y = -k dx dz \frac{\partial T}{\partial y}$$

$$q_z = -k dx dy \frac{\partial T}{\partial z}$$

با جاگذاری در معادله فوق و تقسیم طرفین بر اندازه حجم کنترل ($dx dy dz$) خواهیم داشت:

$$\frac{\partial}{\partial x} (k \frac{\partial T}{\partial x}) + \frac{\partial}{\partial y} (k \frac{\partial T}{\partial y}) + \frac{\partial}{\partial z} (k \frac{\partial T}{\partial z}) + \dot{q} = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t}$$

معادله تعویذ ترا
در مختصات کارتزینی



اگر k ثابت باشد فرقی ندارد:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + \frac{\dot{q}}{k} = \frac{\rho c_p}{k} \frac{\partial T}{\partial t}$$

$\frac{1}{\alpha}$

در شرایط پایدار (دائم) مقدار انرژی انباشته شده در حجم کنترل تغییر نمی‌کند:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + \frac{\dot{q}}{k} = 0$$



در مختصات استوانه‌ای
حجم کنترل دنیای
 $dr \cdot r d\phi \cdot dz$

قضای که عملگر ∇ در قانون فوری در مختصات استوانه‌ای بیان شود، شکل کلی
این قانون بصورت زیر درمی آید:

$$\vec{q}'' = -k \nabla T = -k \left(i \frac{\partial T}{\partial r} + j \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial \phi} + k \frac{\partial T}{\partial z} \right)$$

که در آن عبارت‌های

$$q_r'' = -k \frac{\partial T}{\partial r}$$

$$q_\phi'' = -\frac{k}{r} \frac{\partial T}{\partial \phi}$$

$$q_z'' = -k \frac{\partial T}{\partial z}$$

مؤلفه‌های ساربا به ترتیب در جهت‌های شعاعی، محیطی و محوری اند.

مسابه با مختصات کارتزین می‌توان با استفاده از مولفه انرزی برای حجم کنترل دنیای $dr \cdot r d\phi \cdot dz$
شکل کلی معادله توا در مختصات استوانه‌ای بدست آورد.

$$\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out} + \dot{E}_g = \dot{E}$$

$$q_r + q_\phi + q_z - q_{r+dr} - q_{\phi+d\phi} - q_{z+dz} + \dot{q} dr \cdot r d\phi \cdot dz = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} dr \cdot r d\phi \cdot dz$$

$$q_{r+dr} = q_r + \frac{\partial q_r}{\partial r} dr = q_r + \frac{\partial}{\partial r} \left(-k r d\phi dz \frac{\partial T}{\partial r} \right) dr$$



$$q_{\phi+d\phi} = q_\phi + \frac{\partial q_\phi}{\partial \phi} d\phi = q_\phi + \frac{\partial}{\partial \phi} \left(-\frac{k}{r} dr dz \frac{\partial T}{\partial \phi} \right) d\phi$$

$$q_{z+dz} = q_z + \frac{\partial q_z}{\partial z} dz = q_z + \frac{\partial}{\partial z} \left(-k r d\phi dr \frac{\partial T}{\partial z} \right) dz$$

در بیان مابین معادله را بر حجم ~~در این~~ ~~الان~~ دنیایی (dr.r.dφ.dz) تقسیم می‌نمایم:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (kr \frac{\partial T}{\partial r}) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} (k \frac{\partial T}{\partial \theta}) + \frac{\partial}{\partial z} (k \frac{\partial T}{\partial z}) + \dot{q} = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t}$$

در مختصات کروی (r, θ, φ)



حجم نرله دنیایی

$$(dr.r \sin \theta d\phi.r d\theta)$$

در مختصات کروی

$$\vec{q} = -k \nabla T = -k \left(i \frac{\partial T}{\partial r} + j \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial \theta} + k \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial T}{\partial \phi} \right)$$

که در آن به مؤلفه‌ها در جهت r, θ, φ برابرند:

$$q_r = -k \frac{\partial T}{\partial r}$$

$$q_\theta = -\frac{k}{r} \frac{\partial T}{\partial \theta}$$

$$q_\phi = -\frac{k}{r \sin \theta} \frac{\partial T}{\partial \phi}$$

مبا به با دو حالت قبل می‌توان معادله کلی‌تر را بر اساس موازنه انرژی بدست آورد:

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (kr^2 \frac{\partial T}{\partial r}) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (k \sin \theta \frac{\partial T}{\partial \theta}) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} (k \frac{\partial T}{\partial \phi}) +$$


$$\dot{q} = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t}$$

شرایط مرزی و اولیه:

با توجه به معادلات دینامیکی که برای تعیین توزیع دما در یک ماده بدست آمد نیازمند حل معادلات برای شرایط مرزی و اولیه و در صورت وابستگی به زمان برای شرایط موجود در زمان اولیه می باشیم. چون معادله ترابا در مختصات مکانی از درجه دوم است برای توصیف سیستم در شرط مرزی برای هر یک از این مختصات لازم است. اما چون از نظر زمانی از درجه اول است فقط یک شرط اولیه لازم است. سه نوع شرط مرزی معمولاً در اتمال ترابا وجود دارد:

۱- شرط مرزی نوع اول (شرط دیریشله) Dirichlet condition


در این نوع شرط مرزی سطح در دمای ثابت T_s نگهداشته می شود.



$$T(0, t) = T_s$$

۲- شرط مرزی نوع دوم (شرط نیومن) Neumann condition

در این نوع شرط مرزی یک شار گرمایی ثابت q_s'' روی سطح برقرار است.



$$-k \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=0} = q_s''$$


حالت خاص: شرط آدیاباتیک یا سطح عایق



$$\frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0$$


۳- شرط مرزی نوع سوم

در این نوع شرط مرزی تماس با رساننده‌ای در صورت جا به جایی روی سطح وجود دارد



$$-k \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=0} = h [T_{\infty} - T(0, t)]$$

فصل: یک میله بلند نسی با سطح مقطع مستطیلی که پهنای آن w و جلی برآز ضخامت آن L است از زیر بایک حمام یخ سرد در تماس بوده و دمای سراسر میله با دمای T_0 حمام برابر است. ناآهان جریان الکتریکی در میله برقرار ندهد و هوا با دمای T_∞ روی سطح بالایی جریان می یابد. دمای سطح زیرین همچنان در T_0 ثابت می ماند. معادله دینوریل و شرایط مرزی وارده را که با حل آن بتوان دمای میله را حسب مکان و زمان به دست آورد بنویسد.



فرضیات: خواص ثابت اند

تولید گرما بر واحد حجم \dot{q} یکدست است

چون $L \gg w$ است اتصال گرما در میله در جهت x عمدتاً یک بعدی است

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + \frac{\dot{q}}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

$T(0, t) = T_0$ شرایط مرزی:


$$-k \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=L} = h [T(L, t) - T_\infty]$$

$T(x, 0) = T_0$ شرط اولیه

۳-۱ فصل سوم: رسانایی گرمایی دائم یک بعدی

واژه یک بعدی به این حقیقت اطلاق می شود که فقط یک جهت مختصاً برای توصیف تغییرات مکانی متغیر وابسته لازم است. اگر دما در هر نقطه متغیر از زمان باشد شرایط دائم برقرار است.

- توزیع دما در دیوار یکت



$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right) + \dot{q}_x = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$\frac{d}{dx} \left(k \frac{dT}{dx} \right) = 0 \quad \begin{array}{l} \text{شرایط مرزی} \\ T(0) = T_{s1} \\ \text{شرایط اول} \\ T(L) = T_{s2} \end{array}$$

$$k = \text{constant} \xrightarrow{\text{دو بار انتگرال گیری}} T(x) = C_1 x + C_2$$

$$\begin{cases} T(0) = C_1 \cdot 0 + C_2 = T_{s1} \rightarrow C_2 = T_{s1} \\ T(L) = C_1 \cdot L + T_{s1} = T_{s2} \rightarrow C_1 = \frac{T_{s2} - T_{s1}}{L} \end{cases}$$

$$T(x) = \frac{(T_{s2} - T_{s1})}{L} x + T_{s1}$$

$$\text{قانون فوریه} \quad q_x = -kA \frac{dT}{dx} = \frac{kA}{L} (T_{s1} - T_{s2})$$

$$\text{سازگاری} \quad q_x^* = \frac{q_x}{A} = \frac{k}{L} (T_{s1} - T_{s2})$$

مفهوم مقاومت ترمایی

از مقاومت را به عنوان نسبت بین دانه به نرخ انتقال ترمایی تعریف کنیم مقاومت ترمایی برای

رسانایی برابر خواهد بود با:

$$R_{t, cond} = \frac{T_{s1} - T_{s2}}{q_x} = \frac{L}{KA}$$

به همین ترتیب می توان مقاومت ترمایی جابه جایی را نیز بدست آورد:


$$q = hA(T_s - T_\infty)$$

$$R_{t, conv} = \frac{T_s - T_\infty}{q} = \frac{1}{hA}$$

حسین مقاومت را نیز می توان برای تجمع نیز در نظر گرفت $(\frac{1}{hA})$

مفهوم مقاومت ترمایی ابزار معدنی برای درک و محاسب انتقال ترمایی. بطور مثال در دیوار تحت

(رنگین تکه) می توان q_x را بصورت زیر محاسب نمود:




$$q_x = \frac{T_{\infty 1} - T_{s1}}{\frac{1}{h_1 A}} = \frac{T_{s1} - T_{s2}}{\frac{L}{KA}} = \frac{T_{s2} - T_{\infty 2}}{\frac{1}{h_2 A}}$$

و یا بر اساس اختلاف دمای کلی $(T_{\infty 1} - T_{\infty 2})$:

$$q_x = \frac{T_{\infty 1} - T_{\infty 2}}{\frac{1}{h_1 A} + \frac{L}{KA} + \frac{1}{h_2 A}}$$

دیوار مرکب



$$\Delta T = T_{\infty 1} - T_{\infty 4}$$

برای سیستم های مرکب اما تر است که با ضرب انتقال ترمایی کلی کار شود که با عبارتی مشابه قانون سراسر نیوتن



$$q_x = UA \Delta T \rightarrow R_{tot} = \frac{1}{UA}$$

تعریف می شود:


$$R_{tot} = \frac{1}{h_1 A} + \frac{L_A}{k_A A} + \frac{L_B}{k_B A} + \frac{L_C}{k_C A} + \frac{1}{h_4 A} = \frac{1}{UA}$$

مسئله: یک کاخانه تولید لوازم خانگی طراحی برای یافتن یک فرارانه نموده است. در این طرح از پنجره‌ای

مکعب که داخل فر را از بیرون جدا می‌سازد استفاده می‌شود. این پنجره یک از دو ورق پلاستیکی A و B
 معام در برابر هوا با مقامت های $L_A = 2L_B$ و ضریب رسانایی $K_A = 0.15 \frac{W}{m \cdot K}$ و $K_B = 0.08 \frac{W}{m \cdot K}$ ساخته شده
 است. هر دو دمای دیواره $40^\circ C$ و دمای هوای بیرون T_∞ برابر $25^\circ C$ باشد
 و ضریب جابجایی در داخل فر و همپسند ضریب جابجایی بیرون $25 \frac{W}{m^2 \cdot K}$ ، برای آنکه دمای سطح خارجی
 پنجره از $5^\circ C$ بیشتر نشود حداقل مقامت آن چند برابر باید باشد؟



نویات: زیرا دائم است
 رسانایی یک بعضی است



با توجه به مشخص بودن دمای سطح خارجی پنجره (T_{s0}) می‌توان موازنه انرژی را برای این سطح نوشت:

$$\dot{E}_{in} = \dot{E}_{out}$$

$$\dot{E}_{in} = q = \frac{T_a - T_{s0}}{R_{a-s0}}$$

$$\dot{E}_{out} = q = h_o A (T_{s0} - T_\infty)$$


$$R_{a-s0} = \left(\frac{1}{\frac{1}{h_c A} + \frac{1}{h_r A}} \right)^{-1} + \frac{L_A}{K_A A} + \frac{L_B}{K_B A} = \frac{1}{A} \left(\frac{1}{h_c + h_r} + \frac{L_A}{K_A} + \frac{L_B}{K_B} \right)$$

با جایگذاری در موازنه انرژی:

$$\frac{T_a - T_{s0}}{\frac{1}{h_c + h_r} + \frac{L_A}{K_A} + \frac{L_B}{K_B}} = h_o (T_{s0} - T_\infty) \xrightarrow{L_B = \frac{L_A}{2}} L_A = 0.0418 \text{ m}$$

$$L = L_A + \frac{L_A}{2} = 0.0627 \text{ m} = 62.7 \text{ mm}$$

مقاومت سطح تماس




در سیستم‌های ترکیب ممکن است انت‌دما در سطح تماس مواد قابل توجه باشد.
این انت‌دما ناشی از مقاومت ترمایی سطح تماس ($R_{t,c}$) است.

تعریف مقاومت بر واحد سطح:

$$R_{t,c}'' = \frac{T_A - T_B}{q_x''}$$

مقاومت ترمایی سطح تماس ناشی از اثر زبری سطح است. بین سطح تماس شکاف‌هایی وجود دارد که اتصال ترمایی مناسبی در آن‌ها رخ می‌دهد.



معادله ریاضی بر مبنای افتوانه ای بصورت زیر است:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (kr \frac{\partial T}{\partial r}) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \phi} (k \frac{\partial T}{\partial \phi}) + \frac{\partial}{\partial z} (k \frac{\partial T}{\partial z}) + \dot{q} = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} (kr \frac{dT}{dr}) = 0$$

شرایط مرزی

$$\begin{cases} T(r_1) = T_{s1} \\ T(r_2) = T_{s2} \end{cases}$$

$k = \text{constant}$
دو بار انتگرال گیری

$$T(r) = C_1 \ln r + C_2$$

شرایط مرزی

$$\begin{cases} T(r_1) = C_1 \ln r_1 + C_2 = T_{s1} \\ T(r_2) = C_1 \ln r_2 + C_2 = T_{s2} \end{cases}$$

$$C_1 = \frac{T_{s2} - T_{s1}}{\ln \frac{r_2}{r_1}} = \frac{T_{s1} - T_{s2}}{\ln \frac{r_1}{r_2}}$$

$$C_2 = T_{s1} - \frac{T_{s1} - T_{s2}}{\ln \frac{r_1}{r_2}} \ln r_1 = T_{s2} - \frac{T_{s1} - T_{s2}}{\ln \frac{r_1}{r_2}} \ln r_2$$

$$T(r) = \frac{T_{s1} - T_{s2}}{\ln \frac{r_1}{r_2}} \ln \left(\frac{r}{r_2} \right) + T_{s2}$$

با مشخص کردن توزیع دما می توان با استفاده از قانون فوریه نرخ انتقال حرارت در جهت r را محاسبه نمود:


$$q_r = -kA \frac{dT}{dr} = -k(2\pi rL) \frac{dT}{dr} = \frac{2\pi Lk(T_{s1} - T_{s2})}{\ln \frac{r_2}{r_1}}$$

که با توجه به تعریف مقاومت حرارتی می توان نتیجه گرفت:

$$R_{t, \text{cond}} = \frac{\ln \frac{r_2}{r_1}}{2\pi Lk}$$

در مختصات استوانه ای


برای اساس می توان نرخ انتقال حرارت را در امتوانه های مرکب نیز به سادگی محاسب نمود:



$$q_r = \frac{T_{\infty 1} - T_{\infty 3}}{\frac{1}{2\pi r_1 L h_1} + \frac{\ln \frac{r_2}{r_1}}{2\pi k_A L} + \frac{\ln \frac{r_3}{r_2}}{2\pi k_B L} + \frac{1}{2\pi r_3 L h_3}}$$

کره

با یکبارگیری روش مشابه دیوار تخت و امتوانه می توان توزیع دما، نرخ انتقال حرارت و معادله رسانایی را در مختصات کروی تعیین نمود:



معادله لاپلاس $\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dT}{dr} \right) = 0$

انبات بود

$$T(r) = T_{s1} - (T_{s1} - T_{s2}) \left[\frac{1 - \left(\frac{r_1}{r}\right)}{1 - \left(\frac{r_1}{r_2}\right)} \right]$$

نرخ انتقال حرارت $q_r = \frac{4\pi k (T_{s1} - T_{s2})}{\left(\frac{1}{r_1}\right) - \left(\frac{1}{r_2}\right)}$

معادله رسانایی $R_{t,cond} = \frac{\left(\frac{1}{r_1}\right) - \left(\frac{1}{r_2}\right)}{4\pi k}$

رسانایی با تولید انرژی گرمایی

نسبت مدول تولید انرژی گرمایی رسانایی شامل تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی گرمایی در یک جسم حامل جریان است.

$$E_g = I^2 R_e$$

اگر تولید انرژی در واحد زمان (توان) بطور کلی در ماده ای به حجم V رخ دهد:


$$\dot{q} = \frac{E_g}{V} = \frac{I^2 R_e}{V}$$

نرخ تولید در واحد حجم

سایر شکل های تولید انرژی می تواند بصورت واکنش های هسته ای و شیمیایی باشد.

- دیوار تخت

ارضی رسانایی k ثابت باشد



$$\frac{d^2 T}{dx^2} + \frac{\dot{q}}{k} = 0$$


$$T(x) = -\frac{\dot{q}}{2k} x^2 + C_1 x + C_2$$

$$T(-L) = T_{s1} \rightarrow C_1 = \frac{T_{s2} - T_{s1}}{2L}$$

$$T(L) = T_{s2} \rightarrow C_2 = \frac{\dot{q}}{2k} L^2 + \frac{T_{s1} + T_{s2}}{2}$$

$$\rightarrow T(x) = \frac{\dot{q} L^2}{2k} \left(1 - \frac{x^2}{L^2}\right) + \frac{T_{s2} - T_{s1}}{2} \frac{x}{L} + \frac{T_{s1} + T_{s2}}{2}$$

اگر در وسط جسم در دمای یکسان باشد $T_{s1} = T_{s2} = T_s$



$$T(x) = \frac{\dot{q} L^2}{2k} \left(1 - \frac{x^2}{L^2}\right) + T_s$$


در این حالت حداکثر دما در $x=0$ رخ می دهد که در این نقطه برابری تفران وجود داشته

و تدریج دما صفر است $\left(\frac{dT}{dx}\right)_{x=0} = 0$

سطح اریاب شیب

مثال: یک دیوار تحت از دو لایه A و B ساخته شده است. در لایه A برای جلوگیری از تابش $1.5 \times 10^6 \frac{W}{m^3}$ تولید می شود.

در لایه B انرژی تولید نمی شود. سطح بیرونی لایه A کاملاً عایق بندی شده و سطح بیرونی لایه B توسط جریان آب خنک می شود. دمای سطح عایق شده و دمای سطح خنک کننده را بدست آورید.



$T_{\infty} = 30^{\circ}C$
 $h = 1000 \frac{W}{m^2 \cdot K}$

بافتن شرایط دائم در زمانی یک بعدی
 مقاومت تماس ناچیز و خواص ثابت

ساز خنک کننده از لایه B با انرژی جابجایی برابر است:

(I) $q'' = h(T_2 - T_{\infty})$


ساز خنک کننده موجود ناشی از تولید انرژی برای جلوگیری از تابش است:

(II) $q'' = \dot{q} L_A$

I, II $\rightarrow T_2 = T_{\infty} + \frac{\dot{q} L_A}{h} = 105^{\circ}C$

دمای سطح عایق شده که حد اکثر دما در لایه A و در $x=0$ است را می توان از توزیع دما در این لایه تعیین نمود:

$T(x) = \frac{\dot{q} L_A^2}{2k_A} (1 - \frac{x^2}{L_A^2}) + T_1 \rightarrow T(0) = T_0 = \frac{\dot{q} L_A^2}{2k_A} + T_1$ (III)




که T_1 را می توان با استفاده از مدار گرمایی بین T_1 و T_2 تعیین نمود:

$q'' = \frac{T_1 - T_2}{R} \rightarrow T_1 = T_2 + R q'' = T_2 + \frac{L_B}{k_B} \times \dot{q} L_A = 105 + \frac{0.02}{15} \times 1.5 \times 10^6 \times 0.05 = 115^{\circ}C$

با مشخص شدن T_1 می توان T_0 را بدست آورد:

III $\rightarrow T_0 = \frac{1.5 \times 10^6 \times 0.05^2}{2 \times 75} + 115 = 140^{\circ}C$

- سیستم‌های شعاعی (انتقالی و سری)



توزیع دما را در یک تور با تولید گرایی یکنواخت \dot{q} بدست می آوریم:

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} (r \frac{dT}{dr}) + \frac{\dot{q}}{k} = 0$$

با دو بار انتگرال گیری از معادله ترما خواهیم داشت:

$$T(r) = -\frac{\dot{q}}{4k} r^2 + c_1 \ln r + c_2$$

شرایط انتقال گرایی را به کمک دو شرط مرزی تعیین می نمایم:

شرایط اول $\frac{dT}{dr} \Big|_{r=0} = 0 \rightarrow c_1 = 0$

شرایط دوم $T(r_0) = T_s \rightarrow c_2 = T_s + \frac{\dot{q}}{4k} r_0^2$

$$T(r) = \frac{\dot{q} r_0^2}{4k} \left(1 - \frac{r^2}{r_0^2}\right) + T_s$$

دمای سطح T_s را نیز می توان با اتقاده از موازنه انرژی بدست آورد:

$$\dot{q} (\pi r_0^2 L) = h (2\pi r_0 L) (T_s - T_\infty)$$






$$\rightarrow T_s = T_\infty + \frac{\dot{q} r_0}{2h}$$

توزیع دما را در یک کوره توپر با تولید گرایی یکنواخت \dot{q} بدست آورید.

$$T(r) = \frac{\dot{q} r_0^2}{6k} \left(1 - \frac{r^2}{r_0^2}\right) + T_s$$

انتقال گرما از سطوح گسترش یافته (پره) Extended surfaces (Fin)

از سطوح گسترش یافته (پره) جهت افزایش نرخ انتقال گرما بین یک جسم جامد و سیال مجاور آن از طریق افزایش مساحت سطح جابجایی استفاده می شود.



معادله انرژی برای المان دفرایلی:

$$q_x = q_{x+dx} + dq_{conv}$$

از قانون فوریه می دانیم:

$$q_x = -kA_c \frac{dT}{dx}$$

همچنین از رابطه تیلوری می دانیم:

$$q_{x+dx} = q_x + \frac{dq_x}{dx} dx$$

$$= -kA_c \frac{dT}{dx} - k \frac{d}{dx} \left(A_c \frac{dT}{dx} \right) dx$$

از قانون رابرتسون می دانیم:

$$dq_{conv} = h dA_s (T - T_{\infty})$$

با جانمایی معادله‌های بالا در موازنه انرژی خواهیم داشت:



$$\frac{d}{dx} (A_c \frac{dT}{dx}) - \frac{h}{k} \frac{dA_s}{dx} (T - T_\infty) = 0$$

و یا

$$\frac{d^2 T}{dx^2} + \left(\frac{1}{A_c} \frac{dA_c}{dx} \right) \frac{dT}{dx} - \left(\frac{1}{A_c} \frac{h}{k} \frac{dA_s}{dx} \right) (T - T_\infty) = 0$$

فهم کلی معادله انرژی برای سطح‌ترین باینه تک بعدی

خیابانه سطح مقطع بره کنیافت باشد:



در بره‌های فوق A_c ثابت و $A_s = Px$ ←

$$\frac{dA_c}{dx} = 0, \quad \frac{dA_s}{dx} = P$$

$$\rightarrow \frac{d^2 T}{dx^2} - \frac{hP}{kA_c} (T - T_\infty) = 0$$

با تعریف دمای مازاد $\theta = (T - T_\infty)$

$$\rightarrow \frac{d^2 \theta}{dx^2} - m^2 \theta = 0 \quad m^2 = \frac{hP}{kA_c}$$

با حل این معادله دینفرایل خطی درجه دوم ممکن خواهیم داشت:

$$\theta(x) = c_1 e^{mx} + c_2 e^{-mx}$$

که ثابت c_1 و c_2 با استفاده از شرط مرزی مناسب تعیین می‌شوند.

شرط مرزی اول $\theta(x=0) = T_b - T_\infty = \theta_b$

شرط مرزی دوم در نوک پره $(x=L)$ ممکن است یکی از چهار حالت زیر باشد:

$$hAc [T(L) - T_\infty] = -kAc \left. \frac{dT}{dx} \right|_{x=L}$$

$$h\theta(L) = -k \left. \frac{d\theta}{dx} \right|_{x=L}$$

با جایگذاری دو شرط مرزی در معادله $\theta(x)$ خواهیم داشت:

$$\begin{cases} \theta_b = c_1 + c_2 \rightarrow c_2 = \theta_b - c_1 \\ h(c_1 e^{mL} + c_2 e^{-mL}) = km(c_2 e^{-mL} - c_1 e^{mL}) \end{cases}$$

$$\rightarrow -\frac{h}{k} (c_1 e^{mL} + c_2 e^{-mL}) = mc_1 e^{mL} - mc_2 e^{-mL}$$

$$-\frac{h}{k} c_1 e^{mL} + \frac{h}{k} \theta_b e^{-mL} + \frac{h}{k} c_1 e^{-mL} = mc_1 e^{mL} - m\theta_b e^{-mL} + mc_1 e^{-mL}$$

$$-\frac{h}{k} c_1 e^{mL} + \frac{h}{k} c_1 e^{-mL} - mc_1 e^{mL} - mc_1 e^{-mL} = \frac{h}{k} \theta_b e^{-mL} - m\theta_b e^{-mL}$$

$$\frac{-\frac{h}{mk} c_1 e^{mL} + \frac{h}{mk} c_1 e^{-mL} - c_1 e^{mL} - c_1 e^{-mL}}{1} = \frac{h}{mk} \theta_b e^{-mL} - \theta_b e^{-mL}$$

$$c_1 \left[(e^{mL} + e^{-mL}) + \frac{h}{mk} (e^{mL} - e^{-mL}) \right] = \theta_b e^{-mL} \left[1 - \frac{h}{mk} \right]$$

$$c_1 = \frac{\theta_b \left[1 - \frac{h}{mk} \right] e^{-mL}}{(e^{mL} + e^{-mL}) + \frac{h}{mk} (e^{mL} - e^{-mL})}$$

$$c_2 = \theta_b - \frac{\theta_b \left[1 - \frac{h}{mk} \right] e^{-mL}}{(e^{mL} + e^{-mL}) + \frac{h}{mk} (e^{mL} - e^{-mL})} = \frac{\theta_b \left(1 + \frac{h}{mk} \right) e^{mL}}{(e^{mL} + e^{-mL}) + \frac{h}{mk} (e^{mL} - e^{-mL})}$$

جایگذاری در جواب معادله:

$$\theta = \frac{\theta_b \left[1 - \frac{h}{mk} \right] e^{-mL}}{(e^{mL} + e^{-mL}) + \frac{h}{mk} (e^{mL} - e^{-mL})} e^{mx} + \frac{\theta_b \left[1 + \frac{h}{mk} \right] e^{mL}}{(e^{mL} + e^{-mL}) + \frac{h}{mk} (e^{mL} - e^{-mL})} e^{-mx}$$

$$\frac{\theta}{\theta_b} = \frac{[e^{m(L-x)} + e^{-m(L-x)}] + \frac{hP}{mk} [e^{m(L-x)} - e^{-m(L-x)}]}{(e^{mL} + e^{-mL}) + \frac{hP}{mk} (e^{mL} - e^{-mL})}$$

$$\sinh u = \frac{e^u - e^{-u}}{2} \quad \cosh u = \frac{e^u + e^{-u}}{2}$$

$$\frac{\theta}{\theta_b} = \frac{\cosh m(L-x) + \frac{hP}{mk} \sinh m(L-x)}{\cosh mL + \frac{hP}{mk} \sinh mL}$$

در نهایت با استفاده از قانون فوری می توان نرخ انتقال حرارت از پیرودیت آورد:

$$q_f = -kA_c \frac{dT}{dx} \Big|_{x=0} = -kA_c \frac{d\theta}{dx} \Big|_{x=0}$$

$$q_f = -kA_c \theta_b \frac{-m \sinh m(L-x) - m \frac{hP}{mk} \cosh m(L-x)}{\cosh mL + \frac{hP}{mk} \sinh mL} \Big|_{x=0}$$

$$m = \sqrt{\frac{hP}{kA_c}}$$

$$\rightarrow q_f = \sqrt{hPkA_c} \theta_b \frac{\sinh mL + \frac{hP}{mk} \cosh mL}{\cosh mL + \frac{hP}{mk} \sinh mL}$$

حالت دوم: نوک پره ادیاباتی بوده و جانب چپ وجود ندارد.

$$\frac{dT}{dx} \Big|_{x=L} = 0 \rightarrow \frac{d\theta}{dx} \Big|_{x=L} = 0$$

با جاندن این در شرط دومی در جواب معادله داریم:

$$\theta_b = C_1 + C_2$$

$$\frac{d\theta}{dx} \Big|_{x=L} = mC_1 e^{mL} - mC_2 e^{-mL} = 0 \Rightarrow C_1 e^{mL} - C_2 e^{-mL} = 0$$

$$\rightarrow C_2 = C_1 \frac{e^{mL}}{e^{-mL}}$$

$$\theta_b = C_1 + C_1 \frac{e^{mL}}{e^{-mL}} = C_1 \left[1 + \frac{e^{mL}}{e^{-mL}} \right] \rightarrow C_1 = \theta_b \frac{e^{-mL}}{e^{mL} + e^{-mL}}$$

$$C_2 = \theta_b \frac{e^{mL}}{e^{mL} + e^{-mL}}$$

نهایت C_1 و C_2 را در جواب معادله جانکین می‌نیم:

$$\theta = \theta_b \left[\left(\frac{e^{-mL} e^{mx}}{e^{mL} + e^{-mL}} \right) + \left(\frac{e^{mL} e^{-mx}}{e^{mL} + e^{-mL}} \right) \right]$$

$$\frac{\theta}{\theta_b} = \left(\frac{e^{-m(L-x)} + e^{m(L-x)}}{e^{mL} + e^{-mL}} \right)$$

$$\frac{\theta}{\theta_b} = \frac{\cosh m(L-x)}{\cosh mL}$$

$$q_f = \sqrt{hPKAc} \theta_b \tanh mL$$

حالت سوم: دمای نوک نیز معلوم باشد $T(L) = T_L$ ← $\theta(L) = T_L - T_\infty = \theta_L$

$$\begin{cases} \theta_b = C_1 + C_2 \\ \theta(L) = C_1 e^{mL} + C_2 e^{-mL} = \theta_L \end{cases}$$

مسابه حالت‌های قبل خواهیم داشت:

$$\frac{\theta}{\theta_b} = \frac{\left(\frac{\theta_L}{\theta_b} \right) \sinh mx + \sinh m(L-x)}{\sinh mL}$$

$$q_f = \sqrt{hPKAc} \theta_b \frac{\cosh mL - \frac{\theta_L}{\theta_b}}{\sinh mL}$$

$$\theta(L) = T_{\infty} - T_{\infty} = 0$$

← حالت چپانم: پاره طولی
 $T(L) = T_{\infty}$

$$\begin{cases} \theta_b = c_1 + c_2 \\ \theta(L) = c_1 e^{mL} + c_2 e^{-mL} = 0 \end{cases} \rightarrow c_2 = -c_1 \frac{e^{mL}}{e^{-mL}}$$

$$\theta_b = c_1 - c_1 \frac{e^{mL}}{e^{-mL}} = c_1 \left[1 - \frac{e^{mL}}{e^{-mL}} \right] = c_1 \frac{e^{-mL} - e^{mL}}{e^{-mL}}$$

$$\rightarrow c_1 = \theta_b \frac{e^{-mL}}{e^{-mL} - e^{mL}}$$

$$L \rightarrow \infty \Rightarrow c_1 = 0 \\ c_2 = \theta_b$$

با جایگزینی در جواب معادله اصلی داریم:

$$\theta = \theta_b e^{-mx}$$

$$\frac{\theta}{\theta_b} = e^{-mx}$$

$$q_f = \sqrt{hPKAc} \theta_b$$

عملکرد پره: از پره‌ها برای افزایش انتقال گرما بواسطه افزایش سطح مؤثر استفاده می‌شود اما خود پره نیز یک مقاومت رسانایی بوجود می‌آورد که در انتقال حرارت مؤثر است. بنابراین باید کارایی پره را بررسی نمود

کارایی پره: نسبت نرخ انتقال گرما با پره به نرخ انتقال گرما بدون پره

$$\epsilon_f = \frac{q_f}{h A_{c,b} \theta_b}$$

$A_{c,b}$: مساحت سطح مقطع پره در پایه آن

بطور کلی از پره‌ها زمانی استفاده می‌شود که $\epsilon_f > 2$

بازده پره: نسبت نرخ انتقال گرما با پره به حداکثر نرخ انتقال گرمای ممکن با پره (تمام سطح پره در دمای پایه پره باشد)

$$\eta_f = \frac{q_f}{q_{max}} = \frac{q_f}{h A_f \theta_b}$$

A_f : مساحت سطح پره

بازده کلی سطح پره دار:

برخلاف بازده پره η_f که برای بیان عملکرد یک پره واحد بکاری رود بازده کلی سطح η_o برای مجموعه پره‌ها و

سطح اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرد

$$\eta_o = \frac{q_t}{q_{max}} = \frac{q_t}{h A_t \theta_b}$$

q_t : نرخ کلی انتقال گرما از سطح A_t (مساحت کل پره‌ها و سطح اصلی)

$$A_t = N A_f + A_b$$

N : تعداد پره‌ها

A_f : مساحت سطح هر پره

A_b : مساحت سطح اصلی

نرخ کمی انتقال گرما را می توان بصورت رابطه زیر نوشت:

$$q_t = \underbrace{N\eta_f h A_f \theta_b}_{q_f} + \underbrace{h A_b \theta_b}_{q_b}$$

$$\rightarrow q_t = h \left[N\eta_f A_f + (A_t - NA_f) \right] \theta_b = h A_t \left[1 - \frac{NA_f}{A_t} (1 - \eta_f) \right] \theta_b$$

$$\eta_o \text{ تعریف} \rightarrow \eta_o = 1 - \frac{NA_f}{A_t} (1 - \eta_f)$$

با استفاده از معادله بالا و همچنین تعریف بازده کمی $\eta_o = \frac{q_t}{h A_t \theta_b}$ می توان q_t را تعیین نمود.

سؤال: سلیندر یک موتور سیکل از آلومینوم به ارتفاع $H = 0.15 \text{ m}$ و قطر بیرونی $D = 50 \text{ mm}$


ساخته شده است. دمای سطح بیرونی سلیندر در شرایط عادی 500 K بوده و در معرض هوای محیط به

دمای 300 K با ضریب جابجایی $50 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$ قرار دارد. برای افزایش انتقال گرما به محیط

پره‌های شعاعی به طور یکسایز با سلیندر ریخته‌گری شده‌اند. ۵ پره به ضخامت $t = 6 \text{ mm}$ و طول $L = 20 \text{ mm}$

با فاصله‌های مساوی از یکدیگر قرار دارند. افزایش انتقال گرما با اضافه کردن این پره‌ها را در شرایط بدست آورید

که بازده هر پره $\eta_f = 0.95$ باشد.



$T_\infty = 300 \text{ K}$
 $h = 50 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

نرخ انتقال گرما با پره:

$$q_t = h A_t \left[1 - \frac{N A_f}{A_t} (1 - \eta_f) \right] \theta_b$$

$$A_f = 2\pi (r_c^2 - r_i^2) = 2\pi (0.048^2 - 0.025^2) = 0.0105 \text{ m}^2$$

$$A_t = N A_f + 2\pi r_i (H - N t) = 5 \times 0.0105 + 2\pi \times 0.025 (0.15 - 5 \times 0.006) = 0.0716 \text{ m}^2$$

$$q_t = 50 \times 0.0716 \left[1 - \frac{5 \times 0.0105}{0.0716} (1 - 0.95) \right] (500 - 300) = 690 \text{ W}$$

نرخ انتقال گرما بدون پره:

$$q = h A \theta_b = h (2\pi r_i H) (T_b - T_\infty) = 50 \times 2\pi \times 0.025 \times 0.15 \times (500 - 300) = 236 \text{ W}$$

$$\Delta q = q_t - q = 454 \text{ W}$$

فصل چهارم: رسانایی گرایی دائم و دو بعدی

در این فصل اثرهای دو بعدی رسانایی گرایی در شرایط دائم مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای تعیین توزیع دما در سیم‌های دو بعدی چنین روشی برای حل معادله گرایی بکار گرفته می‌شود:


۱- روش تحلیلی ماده جابجایی متغیرها

۲- روش سری

۳- روش عددی ماده اختلاف محدود

- روش جابجایی متغیرها

برای آشنایی با کاربرد این روش مثال زیر حل می‌گردد.



مثال: با توجه به سیم دو بعدی در برود و شرایط مرزی آن، توزیع دما را در این مقطع مستطیلی تعیین نمایند.

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

معادله رسانایی گرایی دو بعدی

برای حل این معادله و تعیین سازی شرایط مرزی آن از تغییر متغیر زیر کمک می‌گیریم:

$$\theta = \frac{T - T_1}{T_2 - T_1} \longrightarrow \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \theta}{\partial y^2} = 0$$

شرایط مرزی

$$\theta(0, y) = 0$$

$$\theta(L, y) = 0$$

$$\theta(x, 0) = 0$$

$$\theta(x, W) = 1$$

بنابراین با تغییر متغیر صورت گرفته سه شرط از چهار شرط مرزی هم‌ن می‌گردد.

مطابق روش جابجایی متغیرها می‌توان فرض نمود که جواب مورد نظر بصورت حاصلضرب دو تابع است

که یکی فقط تابع x و دیگری فقط تابع y است.

$$\Theta(x, y) = X(x) \cdot Y(y)$$

با جدایی آن در معادله دفرانسیل خواهیم داشت:

$$Y \frac{d^2 X}{dx^2} + X \frac{d^2 Y}{dy^2} = 0$$

با جدایی متغیرها در دو سمت معادله بصورت:

$$-\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = + \frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2}$$

این تساوی در صورتی همواره برقرار است که هر دو طرف معادله برابر با مقدار ثابتی باشند که این مقدار ثابت را با λ^2 نمایش می‌دهیم:

$$\frac{d^2 X}{dx^2} + \lambda^2 X = 0$$

$$\frac{d^2 Y}{dy^2} - \lambda^2 Y = 0$$

روش حل معادله دفرانسیل خطی با ضرایب ثابت و همگن

خوابی ریشه‌های نرم ابرایوسی معادله (m_1, m_2, \dots)

الف) معادله حقیقی و غیرمساوی باشند

$$\checkmark \text{ جواب همگن: } c_1 e^{m_1 x} + c_2 e^{m_2 x} + \dots$$

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \Rightarrow \check{c} e^{m_1 x} + \check{c} e^{-m_1 x} = c_1 \sinh m_1 x + c_2 \cosh m_1 x$$

$c_1 = \check{c} - \check{c}$
 $c_2 = \check{c} + \check{c}$

(ب) بعضی از ریشه‌ها فکله باشند $(a \pm bi)$

$$\checkmark \text{ جواب همگن: } e^{ax} (c_1 \cos bx + c_2 \sin bx)$$

ج) تعداد k ریشه m مساوی باشند

$$\checkmark \text{ جواب همگن: } (c_1 + c_2 x + c_3 x^2 + \dots + c_k x^{k-1}) e^{mx}$$

چنانچه شرایط مرزی را در جواب معادله جانکین کنیم خواهیم داشت:

$$\Theta(0, y) = X(0) \cdot Y(y) = 0 \longrightarrow X(0) = 0 \quad \Theta(x, 0) = X(x) \cdot Y(0) = 0 \longrightarrow Y(0) = 0$$

$$\Theta(L, y) = X(L) \cdot Y(y) = 0 \longrightarrow X(L) = 0$$

حال جواب های معادله را به ازای معادله مختلف λ^2 بررسی می کنیم:

$$\lambda^2 = 0$$

$$\frac{d^2 X}{dx^2} = 0 \longrightarrow X(x) = C_1 + C_2 x$$

$$X(0) = C_1 = 0$$

$$X(L) = C_2 L = 0 \longrightarrow C_2 = 0$$

بنابراین در این شرایط تابع $X(x)$ برابر صفر است در نتیجه تابع Θ نیز صفری سرد که قابل قبول نیست.

$$\lambda^2 < 0$$

$$\frac{d^2 X}{dx^2} + \lambda^2 X = 0 \xrightarrow{\text{فرا ایلوری}} (D^2 + \lambda^2) X = 0 \longrightarrow D^2 = -\lambda^2 \longrightarrow D = \pm \sqrt{-\lambda^2} = \pm \lambda i$$

ریشه های فر ایلوری معادله معادله حقیقی و غیر صفری است

$$X(x) = C_3 \sinh \lambda x + C_4 \cosh \lambda x$$

$$X(0) = C_3 \cdot 0 + C_4 \cosh(0) = 0 \longrightarrow C_4 = 0$$

$$X(L) = C_3 \sinh \lambda L = 0 \longrightarrow C_3 = 0$$

در این حالت هم مجدداً تابع $X(x)$ صفری که قابل قبول نیست.

$$\lambda^2 > 0$$

$$\frac{d^2 X}{dx^2} + \lambda^2 X = 0 \xrightarrow{\text{فرا ایلوری}} D = \pm \sqrt{-\lambda^2} = \pm \lambda i \longrightarrow X(x) = C_5 \cos \lambda x + C_6 \sin \lambda x$$

$$\frac{d^2 Y}{dy^2} - \lambda^2 Y = 0 \longrightarrow Y(y) = C_7 \sinh \lambda y + C_8 \cosh \lambda y$$

$$X(0) = C_5 \cos(0) + C_6 \times 0 = 0 \rightarrow C_5 = 0$$

$$X(L) = C_6 \sin \lambda L = 0 \rightarrow \sin \lambda L = 0 \rightarrow \lambda = \frac{n\pi}{L} \quad n=1, 2, 3, \dots \quad \text{مقادیر ویژه}$$

$$Y(0) = C_7 \times 0 + C_8 \cosh(0) = 0 \rightarrow C_8 = 0$$

$$\rightarrow \Theta(x, y) = (C_6 \sin \lambda x)(C_7 \sinh \lambda y)$$

در رابطه فوق به ازای مقادیر مختلف n جواب های بسیاری حاصل می شود که جواب کلی تری بر اساس اصل جمع پذیری بصورت زیر بدست می آید:

$$C_n = C_6 C_7 \rightarrow \Theta(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \lambda x \sinh \lambda y$$

برای تعیین C_n شرط مرزی نااهل را اعمال می کنیم:

$$\Theta(x, W) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \lambda x \sinh \lambda W = 1$$

مقدار C_n را می توان با توجه به قواعد سری فوریه حساب نمود:

سری کسینوسی فردی

$$F(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{L}$$

$$a_0 = \frac{2}{L} \int_0^L F(x) dx$$

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L F(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx$$

سری سینوسی فردی

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{L}$$

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L F(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx$$

کاربرد سری سینوسی فردی

$$\rightarrow F(x) = 1, \quad b_n = C_n \sinh \lambda W$$

$$C_n \sinh \lambda W = \frac{2}{L} \int_0^L \sin \frac{n\pi x}{L} dx = \frac{2}{L} \times \frac{L}{n\pi} \cos \frac{n\pi x}{L} \Big|_0^L = \frac{2}{n\pi} (1 - \cos n\pi)$$


$$= \frac{2}{n\pi} (1 + (-1)^{n+1})$$

$$\rightarrow C_n = \frac{2(1+(-1)^{n+1})}{n\pi \sinh \frac{n\pi W}{L}}$$

$$n=1,2,3,\dots$$

$$\Theta(x,y) = \frac{T_2 - T_1}{T_2 - T_1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(1+(-1)^{n+1})}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{L} \frac{\sinh \frac{n\pi y}{L}}{\sinh \frac{n\pi W}{L}}$$


:HW



روش اختلاف محدود

در روش اختلاف محدود که یک روش حل عددی به نام می رود برخلاف روش تحلیلی که تعیین دما را در هر نقطه داخل ماده امکانپذیر می سازد، تنها برای تعیین دما در نقاط گسسته قابل استفاده است. بنابراین اولین گام در هر تحلیل عددی انتخاب این نقاط با بوسیله شبکه بندی (گسسته سازی) است که به

نقاط ایجاد شده گره می گویند.



پس از شبکه بندی نیاز به گسسته سازی معادله دیفرانسیل حاکم بر رسانایی حرارتی در ماده است.

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

برای این منظور با استفاده از سطح تیلور می توان معادله مشتق اول و دوم را بصورت زیر گسسته نمود:

$$\left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_{m+\frac{1}{2}, n} \approx \frac{T_{m+1, n} - T_{m, n}}{\Delta x} \quad \rightarrow \quad \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_{m, n} \approx \frac{\left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_{m+\frac{1}{2}, n} - \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_{m-\frac{1}{2}, n}}{\Delta x}$$

$$\left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_{m-\frac{1}{2}, n} \approx \frac{T_{m, n} - T_{m-1, n}}{\Delta x} = \frac{T_{m+1, n} - 2T_{m, n} + T_{m-1, n}}{\Delta x^2}$$

به همین صورت مشتق دوم در جهت y گسسته می شود:

$$\left. \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right|_{m, n} \approx \frac{T_{m, n+1} - 2T_{m, n} + T_{m, n-1}}{\Delta y^2}$$


با جایگذاری فرم گسسته مشتق رتبه دوم در معادله دیفرانسیل و با در نظر گرفتن $\Delta x = \Delta y$ خواهیم داشت:

$$T_{m+1, n} + T_{m-1, n} + T_{m, n+1} + T_{m, n-1} - 4T_{m, n} = 0$$

این معادله را می توان برای تمامی نته های بیانی موجود در شبکه در نظر گرفت. لازم به ذکر است که باید تعداد معادلات برابر با تعداد نته ها گردد تا بتوان با حل دستگاه معادلات حاصل معادله های برای تمامی نته ها تعیین نمود.

حال چنانچه در سیستم تولید گرما وجود داشته باشد و یا نته مورد نظر روی درزهای سیستم (پاره) باشد می توان از روش موازنه انرژی برای تعیین فرم نه معادله حاکم در نته استفاده نمود. در این روش بقای انرژی را در حجم کنترل اطراف نته به گونه ای در نظر می گیریم که تمام جریان های گرما به سری نته فضا شود.

بطور مثال اگر در حجم کنترل زیر به مقدار ρ نته در واحد حجم تولید شود و عمق سیستم هم یک فرض شود موازنه انرژی بصورت زیر است:



$$\sum_{i=1}^4 \dot{q}_{i \rightarrow (m,n)} + \dot{q}(\Delta x \cdot \Delta y \cdot 1) = 0$$

که با استفاده از قانون فوری می توان نرخ انتقال حرارت از هر یک از نته های مجاور را بدست آورد:

$$\dot{q}_{(m-1,n) \rightarrow (m,n)} = k(\Delta y \cdot 1) \frac{T_{m-1,n} - T_{m,n}}{\Delta x}$$

$$\dot{q}_{(m+1,n) \rightarrow (m,n)} = k(\Delta y \cdot 1) \frac{T_{m+1,n} - T_{m,n}}{\Delta x}$$

$$\dot{q}_{(m,n+1) \rightarrow (m,n)} = k(\Delta x \cdot 1) \frac{T_{m,n+1} - T_{m,n}}{\Delta y}$$


$$\dot{q}_{(m,n-1) \rightarrow (m,n)} = k(\Delta x \cdot 1) \frac{T_{m,n-1} - T_{m,n}}{\Delta y}$$

حال اگر $\Delta x = \Delta y$ باشد موازنه انرژی بصورت معادله زیر در خواهد آمد:

$$T_{m,n+1} + T_{m,n-1} + T_{m+1,n} + T_{m-1,n} - 4T_{m,n} + \frac{\dot{q}(\Delta x^2)}{k} = 0$$

و با یافتن آن سه مورد نظر در ترمین داخلی و در شرایط جابجایی باید موازنه انرژی بصورت زیر خواهد بود:

مقادیر q_{cond} بوسیله قانون فوریه تعیین می شود:



$$q_{(m-1,n) \rightarrow (m,n)} = K (\Delta y \cdot 1) \frac{T_{m-1,n} - T_{m,n}}{\Delta x}$$

$$q_{(m,n+1) \rightarrow (m,n)} = K (\Delta x \cdot 1) \frac{T_{m,n+1} - T_{m,n}}{\Delta y}$$

$$q_{(m+1,n) \rightarrow (m,n)} = K \left(\frac{\Delta y}{2} \cdot 1\right) \frac{T_{m+1,n} - T_{m,n}}{\Delta x}$$

$$q_{(m,n-1) \rightarrow (m,n)} = K \left(\frac{\Delta x}{2} \cdot 1\right) \frac{T_{m,n-1} - T_{m,n}}{\Delta y}$$


منح انگی جابجایی q_{conv} بوسیله قانون برنولی نیز تعیین حاصل می شود:

$$q_{(\infty) \rightarrow (m,n)} = h \left(\frac{\Delta x}{2} \cdot 1\right) (T_{\infty} - T_{m,n}) + h \left(\frac{\Delta y}{2} \cdot 1\right) (T_{\infty} - T_{m,n})$$


بنابراین در غیاب تولید انرژی با جمع کردن معادله های فوق خواهیم داشت:

$$T_{m-1,n} + T_{m,n+1} + \frac{1}{2}(T_{m+1,n} + T_{m,n-1}) + \frac{h \Delta x}{K} T_{\infty} - \left(3 + \frac{h \Delta x}{K}\right) T_{m,n} = 0$$


با استفاده از این روش می توان معادله حاکم بر نته های مرزی در شرایط زیر نیز بدست آورد: $\Delta x = \Delta y$



$$(2T_{m-1,n} + T_{m,n+1} + T_{m,n-1}) + \frac{2h \Delta x}{K} T_{\infty} - 2\left(\frac{h \Delta x}{K} + 2\right) T_{m,n} = 0$$



$$(T_{m,n-1} + T_{m-1,n}) + \frac{2h \Delta x}{K} T_{\infty} - 2\left(\frac{h \Delta x}{K} + 1\right) T_{m,n} = 0$$




$$(2T_{m-1,n} + T_{m,n+1} + T_{m,n-1}) + \frac{2q'' \Delta x}{K} - 4T_{m,n} = 0$$

در صورتیکه سطح آدیاباتیک (بسط معنای) باشد در حالت (2) و (4) مقدار h یا q'' را برابر صفر قرار می دهیم.

الف: یک کوره منفی نزدیک بدنه تونی از آجر نسوز به مقطع یک متر در یک متر قرار دارد. در شرایط

کارکرد دائم، به سطح این تون در دمای 500K و سطح دیگر در معرض جریان هوا به دمای 300K

و ضریب جابجایی 10 $\frac{W}{m^2 \cdot K}$ قرار دارید. با استفاده از شبکه ای با $\Delta x = \Delta y = 0.25$ توزیع دمای دو بعدی



در تون را با ضریب رسانش $k = 1 \frac{W}{m \cdot K}$ بدست آورید.

شبکه داده شده دارای 2 نره باد دمای نامعلوم است که از طریق تعادل به 8 نره کاهش یافته است.

نره های 1، 3 و 5 نره های میانی هستند که از معادله زیر برای هر نره استفاده می کنیم:

$$T_{m,n+1} + T_{m,n-1} + T_{m+1,n} + T_{m-1,n} - 4T_{m,n} = 0$$

نره 1

$$T_2 + T_3 + 1000 - 4T_1 = 0$$

نره 3

$$T_1 + T_4 + T_5 + 500 - 4T_3 = 0$$

نره 5

$$T_3 + T_6 + T_7 + 500 - 4T_5 = 0$$

نره های 2، 4 و 6 روی خط تعادل آدیباتیک قرار دارند:

$$2T_{m-1,n} + T_{m,n+1} + T_{m,n-1} - 4T_{m,n} = 0$$

نره 2

$$2T_1 + T_4 + 500 - 4T_2 = 0$$

نره 4

$$T_2 + 2T_3 + T_6 - 4T_4 = 0$$

نره 6

$$T_4 + 2T_5 + T_8 - 4T_6 = 0$$

نره 7 و 8 نره های مرزی هستند که در مجاورت جریان جابجایی قرار گرفته اند $\frac{h \Delta x}{k} = 2.5$

نره 7

$$2T_5 + T_8 + 2000 - 9T_7 = 0$$

نره 8

$$2T_6 + 2T_7 + 1500 - 9T_8 = 0$$

حال این ۸ معادله را به فرم ماتریس مرتب نموده و دستگاه معادلات را به کمک روش وارون سازی و یا روش تکرار لوس - سایدل حل می نمایم تا مقادیر T در هر تیره بدست آید.

$$\begin{bmatrix} -4 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -4 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -4 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -4 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & -9 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 2 & -9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \\ T_6 \\ T_7 \\ T_8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1000 \\ -500 \\ -500 \\ 0 \\ -500 \\ 0 \\ -2000 \\ -1500 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \\ T_6 \\ T_7 \\ T_8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 489.30 \\ 485.15 \\ 472.07 \\ 462.01 \\ 436.95 \\ 418.74 \\ 356.99 \\ 399.05 \end{bmatrix}$$

فصل پنجم: رسانایی گرایی گذرا (غیر دائم)

بسیاری از مسائلی انتقال گرایی به زبان بستلی دارد. معمولاً چنین مسائلی همی غیر دائم یا گذرا

هندامی که شرایط مرزی سیستم تغییر می کند به وجود می آید.

برای تعیین وابستگی توزیع دما به زمان در یک جاده می توان از معادله گرایی استفاده نمود و در حالت های مختلف بصورت یک حل تحلیلی و یا عددی پاسخ را بدست آورد.

هندامی که گرادیان دما در داخل جسم کوچک باشد می توان از ساده ترین روش یعنی روش ظرفیت فشرده

استفاده کرد.


- روش ظرفیت فشرده (Lumped capacitance)

یکی از مسائلی ساده و متداول رسانایی غیر دائم زمانی رخ می دهد که دمای محیط جسم بطور ناگهانی تغییر کند.

بطور مثال یک جسم فلزی داغ را در نظر بگیرید که ابتدا در دمای T_i قرار دارد و پس در مایعی با دمای

$T_\infty < T_i$ خنک می شود. در این صورت دمای جسم کاهش یافته تا سرانجام به T_∞ برسد. این کاهش به دلیل انتقال

گرایی جابه جایی در سطح مشترک جاده - مایع رخ می دهد.



اصل روش ظرفیت فشرده بر این فرض استوار است که دمای جسم

در هر لحظه از فرایند غیر دائم از نظر مکانی یکسان است.

با جسم پوشی از گرادیان دما در داخل جسم می توان با استفاده از موازنه انرژی روی جسم دمای حالت گذرا را تعیین نمود:

$$-\dot{E}_{out} = \dot{E}_s$$

$$-hA_s(T - T_\infty) = \rho V c \frac{dT}{dt}$$

برای حل این معادله از تغییر متغیر زیر استفاده می‌کنیم:

$$\theta \equiv T - T_{\infty} \rightarrow \frac{dT}{dt} = \frac{d\theta}{dt}$$

بنابراین با استفاده از این متغیر معادله بصورت زیر درمی‌آید:

$$-hA_s \theta = \rho V c \frac{d\theta}{dt}$$

$$\frac{\rho V c}{hA_s} \int_{\theta_i}^{\theta} \frac{d\theta}{\theta} = - \int_0^t dt \quad \theta_i \equiv T_i - T_{\infty}$$

$$\rightarrow \frac{\rho V c}{hA_s} \ln \frac{\theta_i}{\theta} = t \Rightarrow \frac{\theta}{\theta_i} = \frac{T - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}} = \exp\left[-\frac{hA_s}{\rho V c} t\right]$$

که $\frac{\rho V c}{hA_s}$ ثابت زمانی برای پخته می‌شود. (τ_t)

همچنین مقدار کل انرژی انتقال یافته تا زمان t را می‌توان بصورت زیر بدست آورد:

$$Q = \int_0^t \dot{q} dt = hA_s \int_0^t \theta dt = (\rho V c) \theta_i \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_t}\right)\right]$$

نتایج روش ظرفیت فزوده زمانی اعتبار دارد که مقاومت در برابر رسانایی در داخل جسم خیلی کمتر از مقاومت در

مقابل جابه‌جایی در لایه مزی سیال باشد: برای بررسی این شرایط عدد بی‌بیوت (Biot Number) معرفی

می‌شود:

$$Bi \equiv \frac{hL}{k}$$

$$\frac{hL}{k} = \frac{(L/kA)}{(1/hA)} = \frac{R_{cond}}{R_{conv}}$$

بنابراین چنانچه عدد بی‌بیوت اندک‌تری کوچک باشد روش ظرفیت فزوده معتبر است:

$$Bi = \frac{hL_c}{k} < 0.1$$

که L_c همان طول مشخصه است. طول مشخصه بصورت حجم تقسیم بر مساحت سطح آن تعریف می شود:

$$L_c = \frac{V}{A_s}$$

دوار تخت با ضخامت $2a$ $\rightarrow L_c$

اتصال بلند $\rightarrow \frac{r_o}{2}$

کره $\rightarrow \frac{r_o}{3}$

با تعریف L_c می توان توزیع دما در طول L_c را در دو طرف L_c و در وسط طرف فزوده را بصورت زیر نیز در نظر گرفت:

$$\frac{hA_s}{\rho V c} t = \frac{ht}{\rho c L_c} = \frac{hL_c}{k} \frac{k}{\rho c} \frac{t}{L_c^2}$$

$$\Rightarrow \frac{hA_s}{\rho V c} t = Bi \cdot Fo$$

عدد بی بعد فوریه $Fo = \frac{\alpha t}{L_c^2}$

توزیع دما در وسط طرف فزوده

$$\frac{\theta}{\theta_i} = \frac{T - T_\infty}{T_i - T_\infty} = \exp(-Bi \cdot Fo)$$


مثال: نقطه اتصال یک ترموکوپل که تقریباً کروی شکل است برای اندازه گیری دمای یک جريان گاز به کار رفته است.

ضریب جابجایی بین سطح اتصال و گاز برابر با $h = 400 \frac{W}{m^2 \cdot K}$ و خواص ترموکوپل برابر با

$\rho = 8500 \frac{kg}{m^3}$ و $c = 400 \frac{J}{kg \cdot K}$ ، $k = 20 \frac{W}{m \cdot K}$ است. قطر مورد نیاز برای ترموکوپل که ثابت زمانی آن ایمانه

باشد چقدر است؟ اگر دمای ترموکوپل $25^\circ C$ باشد و در معرض جريان گاز به دمای $200^\circ C$ قرار گیرد مدت طول

می کشد تا ترموکوپل به دمای $199^\circ C$ برسد؟



نسبت زمانی $\tau_t = \frac{\rho V C}{h A_s} = \frac{\rho \pi D^3 C}{6} \times \frac{1}{h \pi D^2} \xrightarrow{\tau_t=1} D = 7.06 \times 10^{-4} \text{ m}$

حال با افتاده از عدد Bi اعتبار روشی ظریف تره بررسی می گردد:

$$Bi = \frac{h \left(\frac{r_0}{3}\right)}{k} = \frac{400 \times 3.53 \times 10^{-4}}{3 \times 20} = 2.35 \times 10^{-4} < 0.1$$

$$t = \frac{\rho V C}{h A_s} \ln \frac{T_i - T_\infty}{T - T_\infty} = \frac{\rho D C}{6 h} \ln \frac{T_i - T_\infty}{T - T_\infty} = \frac{8500 \times 7.06 \times 10^{-4} \times 400}{6 \times 400} \ln \frac{25 - 200}{199 - 200}$$

$$= 5.25$$